

Oksby Digelag
Oksby Digeanlæg
Station -5 (Skippervej)

DVR90



Målestoksforhold 1:200/1:100 (horisontal/vertikal)

Profilen er set i retning af stationeringen (vest mod øst)

LandSyd
LANDINSPEKTØRER


LandSyd I/S
Nordre Boulevard 93
6800 Varde
75 22 01 44
varde@landsyd.dk

Oksby Digelag

Oksby Digeanlæg

Station 50

Opmålt Oktober 2014



Signaturforklaring:

— Naturlig terræn

— Trappe

--- Sti midte

— Vej midte

Målestoksforhold 1:200/1:100 (horisontal/vertikal)

Profilen er set i retning af stationeringen (vest mod øst)

LandSyd
LANDINSPEKTØRER


LandSyd I/S
Nordre Boulevard 93
6800 Varde
75 22 01 44
varde@landsyd.dk

Oksby Digelag

Oksby Digeanlæg

Station 100 (Stæhrsvej)

Opmålt Oktober 2014



Signaturforklaring:

— Naturlig terræn

— Trappe

--- Sti midte

— Vej midte

Målestoksforhold 1:200/1:100 (horisontal/vertikal)

Profilen er set i retning af stationeringen (vest mod øst)


LandSyd I/S
Nordre Boulevard 93
6800 Varde
75 22 01 44
varde@landsyd.dk

Oksby Digelag

Oksby Digeanlæg

Station 200

Opmålt Oktober 2014



Signaturforklaring:

— Naturlig terræn

— Trappe

--- Sti midte

— Vej midte

Målestoksforhold 1:200/1:100 (horisontal/vertikal)

Profilen er set i retning af stationeringen (vest mod øst)


LandSyd I/S
 Nordre Boulevard 93
 6800 Varde
 75 22 01 44
varde@landsyd.dk

Oksby Digelag

Oksby Digeanlæg

Station 300

Opmålt Oktober 2014



Signaturforklaring:

— Naturlig terræn

— Trappe

--- Sti midte

— Vej midte

Målestoksforhold 1:200/1:100 (horisontal/vertikal)

Profilen er set i retning af stationeringen (vest mod øst)

LandSyd
LANDINSPEKTØRER

LandSyd I/S
Nordre Boulevard 93
6800 Varde
75 22 01 44
varde@landsyd.dk


St. 300

Oksby Digelag

Oksby Digeanlæg

Station 333 (Sti til P-plads ved Blåvand Strand 6)

Opmålt Oktober 2014



Signaturforklaring:

— Naturlig terræn

— Trappe

--- Sti midte

— Vej midte

Målestoksforhold 1:200/1:100 (horisontal/vertikal)

Profilen er set i retning af stationeringen (vest mod øst)




St. 333

Oksby Digelag

Oksby Digeanlæg

Station 400

Opmålt Oktober 2014



Signaturforklaring:

- Naturlig terræn
- Trappe
- Sti midte
- Vej midte

Målestoksforhold 1:200/1:100 (horisontal/vertikal)

Profilen er set i retning af stationeringen (vest mod øst)

LandSyd I/S
 Nordre Boulevard 93
 6800 Varde
 75 22 01 44
varde@landsyd.dk


St. 400

Oksby Digelag

Oksby Digeanlæg

Station 416 (Sti til P-plads ved Blåvand Strand 6)

Opmålt Oktober 2014



Signaturforklaring:

Naturlig terræn

Trappe

Sti midte

Vej midte

Målestoksforhold 1:200/1:100 (horisontal/vertikal)

Profilen er set i retning af stationeringen (vest mod øst)

LandSyd
LANDINSPEKTØRER


LandSyd I/S
Nordre Boulevard 93
6800 Varde
75 22 01 44
varde@landsyd.dk

Oksby Digelag

Oksby Digeanlæg

Station 500

Opmålt Oktober 2014



Signaturforklaring:

— Naturlig terræn

— Trappe

--- Sti midte

— Vej midte

Målestoksforhold 1:200/1:100 (horisontal/vertikal)

Profilen er set i retning af stationeringen (vest mod øst)

LandSyd
LANDINSPEKTØRER

LandSyd I/S
Nordre Boulevard 93
6800 Varde
75 22 01 44
varde@landsyd.dk


St. 500

Oksby Digelag

Oksby Digeanlæg

Station 511 (Sti til P-plads ved Blåvand Strand 6)

Opmålt Oktober 2014



Signaturforklaring:

— Naturlig terræn

— Trappe

— Sti midte

— Vej midte

Målestoksforhold 1:200/1:100 (horisontal/vertikal)

Profilen er set i retning af stationeringen (vest mod øst)

LandSyd
LANDINSPEKTØRER


LandSyd I/S
Nordre Boulevard 93
6800 Varde
75 22 01 44
varde@landsyd.dk

Oksby Digelag

Oksby Digeanlæg

Station 600

Opmålt Oktober 2014



Signaturforklaring:

— Naturlig terræn

— Trappe

--- Sti midte

— Vej midte

Målestoksforhold 1:200/1:100 (horisontal/vertikal)

Profilen er set i retning af stationeringen (vest mod øst)

LandSyd
LANDINSPEKTØRER

LandSyd I/S
Nordre Boulevard 93
6800 Varde
75 22 01 44
varde@landsyd.dk


St. 600

Oksby Digelag

Oksby Digeanlæg

Station 633 (Sti til område ved Hans Thuesensvej)

Opmålt Oktober 2014



Signaturforklaring:

— Naturlig terræn

— Trappe

--- Sti midte

— Vej midte

Målestoksforhold 1:200/1:100 (horisontal/vertikal)

Profilen er set i retning af stationeringen (vest mod øst)

LandSyd
LANDINSPEKTØRER


LandSyd I/S
Nordre Boulevard 93
6800 Varde
75 22 01 44
varde@landsyd.dk

Oksby Digelag

Oksby Digeanlæg

Station 700

Opmålt Oktober 2014



Signaturforklaring:

— Naturlig terræn

— Trappe

--- Sti midte

— Vej midte

Målestoksforhold 1:200/1:100 (horisontal/vertikal)

Profilen er set i retning af stationeringen (vest mod øst)

LandSyd I/S
 Nordre Boulevard 93
 6800 Varde
 75 22 01 44
varde@landsyd.dk


St. 700

Oksby Digelag

Oksby Digeanlæg

Station 800

Opmålt Oktober 2014



Signaturforklaring:

— Naturlig terræn

— Trappe

- - - Sti midte

— Vej midte

Målestoksforhold 1:200/1:100 (horisontal/vertikal)

Profilen er set i retning af stationeringen (vest mod øst)

LandSyd I/S
 Nordre Boulevard 93
 6800 Varde
 75 22 01 44
varde@landsyd.dk


St. 800

Oksby Digelag

Oksby Digeanlæg

Station 900

Opmålt Oktober 2014



Signaturforklaring:

- Naturlig terræn
- Trappe
- Sti midte
- Vej midte

Målestoksforhold 1:200/1:100 (horisontal/vertikal)

Profilen er set i retning af stationeringen (vest mod øst)

LANDINSPEKTØRER


LandSyd I/S
 Nordre Boulevard 93
 6800 Varde
 75 22 01 44
varde@landsyd.dk

Oksby Digelag

Oksby Digeanlæg

Station 1000

Opmålt Oktober 2014



Signaturforklaring:

— Naturlig terræn

— Trappe

--- Sti midte

— Vej midte

Målestoksforhold 1:200/1:100 (horisontal/vertikal)

Profilen er set i retning af stationeringen (vest mod øst)

LandSyd I/S
 Nordre Boulevard 93
 6800 Varde
 75 22 01 44
varde@landsyd.dk


St. 1000

Oksby Digelag

Oksby Digeanlæg

Station 1100

Opmålt Oktober 2014



Signaturforklaring:

— Naturlig terræn

— Trappe

— Sti midte

— Vej midte

Målestoksforhold 1:200/1:100 (horisontal/vertikal)

Profilen er set i retning af stationeringen (vest mod øst)

LandSyd I/S
 Nordre Boulevard 93
 6800 Varde
 75 22 01 44
 varde@landsyd.dk


St. 1100

Oksby Digelag

Oksby Digeanlæg

Station 1143

Opmålt Oktober 2014



Signaturforklaring:

— Naturlig terræn

— Trappe

--- Sti midte

— Vej midte

Målestoksforhold 1:200/1:100 (horisontal/vertikal)

Profilen er set i retning af stationeringen (vest mod øst)

LandSyd I/S
Nordre Boulevard 93
6800 Varde
75 22 01 44
varde@landsyd.dk


St. 1143

Oksby Digelag

Oksby Digeanlæg

Station 1156 (Hvidbjerg Strandvej)

Opmålt Oktober 2014



Signaturforklaring:

Naturlig terræn

Trappe

Sti midte

Vej midte

Målestoksforhold 1:200/1:100 (horisontal/vertikal)

Profilen er set i retning af stationeringen (vest mod øst)


LandSyd I/S
 Nordre Boulevard 93
 6800 Varde
 75 22 01 44
 varde@landsyd.dk

Oksby Digelag

Oksby Digeanlæg

Station 1186

Opmålt Oktober 2014



Signaturforklaring:

— Naturlig terræn

— Trappe

--- Sti midte

— Vej midte

Målestoksforhold 1:200/1:100 (horisontal/vertikal)

Profilen er set i retning af stationeringen (vest mod øst)


LandSyd I/S
 Nordre Boulevard 93
 6800 Varde
 75 22 01 44
 varde@landsyd.dk

Oksby Digelag

Oksby Digeanlæg

Station 1200

Opmålt Oktober 2014



Signaturforklaring:

- Naturlig terræn
- Trappe
- Sti midte
- Vej midte

Målestoksforhold 1:200/1:100 (horisontal/vertikal)

Profilen er set i retning af stationeringen (vest mod øst)

LandSyd
 LANDINSPEKTØRER

LandSyd I/S
 Nordre Boulevard 93
 6800 Varde
 75 22 01 44
varde@landsyd.dk


St. 1200

Oksby Digelag

Oksby Digeanlæg

Station 1300

Opmålt Oktober 2014



Signaturforklaring:

— Naturlig terræn

— Trappe

--- Sti midte

— Vej midte

Målestoksforhold 1:200/1:100 (horisontal/vertikal)

Profilen er set i retning af stationeringen (vest mod øst)

LandSyd
LANDINSPEKTØRER

LandSyd I/S
Nordre Boulevard 93
6800 Varde
75 22 01 44
varde@landsyd.dk


St. 1300

Oksby Digelag

Oksby Digeanlæg

Station 1400

Opmålt Oktober 2014



Signaturforklaring:

— Naturlig terræn

— Trappe

— Sti midte

— Vej midte

Målestoksforhold 1:200/1:100 (horisontal/vertikal)

Profilen er set i retning af stationeringen (vest mod øst)


LandSyd I/S
 Nordre Boulevard 93
 6800 Varde
 75 22 01 44
 varde@landsyd.dk

Oksby Digelag

Oksby Digeanlæg

Station 1600

Opmålt Oktober 2014



Signaturforklaring:

Naturlig terræn

Trappe

Sti midte

Vej midte

Målestoksforhold 1:200/1:100 (horisontal/vertikal)

Profilen er set i retning af stationeringen (vest mod øst)

LandSyd
LANDINSPEKTØRER

LandSyd I/S
Nordre Boulevard 93
6800 Varde
75 22 01 44
varde@landsyd.dk


St. 1600

Oksby Digelag

Oksby Digeanlæg

Station 1700

Opmålt Oktober 2014



Signaturforklaring:

— Naturlig terræn

— Trappe

--- Sti midte

— Vej midte

Målestoksforhold 1:200/1:100 (horisontal/vertikal)

Profilen er set i retning af stationeringen (vest mod øst)

LandSyd
LANDINSPEKTØRER

LandSyd I/S
Nordre Boulevard 93
6800 Varde
75 22 01 44
varde@landsyd.dk


St. 1700

Oksby Digelag

Oksby Digeanlæg

Station 1800

Opmålt Oktober 2014



Signaturforklaring:

Naturlig terræn

Trappe

Sti midte

Vej midte

Målestoksforhold 1:200/1:100 (horisontal/vertikal)

Profilen er set i retning af stationeringen (vest mod øst)

LANDINSPEKTØRER

LandSyd I/S
 Nordre Boulevard 93
 6800 Varde
 75 22 01 44
 varde@landsyd.dk


St. 1800

Oksby Digelag

Oksby Digeanlæg

Station 1815 (Mærsk Vase)

Opmålt Oktober 2014



Signaturforklaring:

- Naturlig terræn
- Trappe
- Sti midte
- Vej midte

Målestoksforhold 1:200/1:100 (horisontal/vertikal)

Profilen er set i retning af stationeringen (vest mod øst)


LandSyd I/S
 Nordre Boulevard 93
 6800 Varde
 75 22 01 44
 varde@landsyd.dk

Oksby Digelag

Oksby Digeanlæg

Station 1900

Opmålt Oktober 2014



Signaturforklaring:

- Naturlig terræn
- Trappe
- Sti midte
- Vej midte

Målestoksforhold 1:200/1:100 (horisontal/vertikal)

Profilen er set i retning af stationeringen (vest mod øst)

LandSyd I/S
Nordre Boulevard 93
6800 Varde
75 22 01 44
varde@landsyd.dk

LANDINSPEKTØRER


St. 1900

Oksby Digelag

Oksby Digeanlæg

Station 2000

Opmålt Oktober 2014



Signaturforklaring:

Naturlig terræn

Trappe

Sti midte

Vej midte

Målestoksforhold 1:200/1:100 (horisontal/vertikal)

Profilen er set i retning af stationeringen (vest mod øst)

LandSyd
LANDINSPEKTØRER

LandSyd I/S
Nordre Boulevard 93
6800 Varde
75 22 01 44
varde@landsyd.dk


St. 2000

Oksby Digelag

Oksby Digeanlæg

Station 2100

Opmålt Oktober 2014



Signaturforklaring:

Naturlig terræn

Trappe

Sti midte

Vej midte

Målestoksforhold 1:200/1:100 (horisontal/vertikal)

Profilen er set i retning af stationeringen (vest mod øst)

LandSyd
LANDINSPEKTØRER

LandSyd I/S
Nordre Boulevard 93
6800 Varde
75 22 01 44
varde@landsyd.dk


St. 2100

Oksby Digelag

Oksby Digeanlæg

Station 2131

Opmålt Oktober 2014



Signaturforklaring:

- Naturlig terræn
- Trappe
- Sti midte
- Vej midte

Målestoksforhold 1:200/1:100 (horisontal/vertikal)

Profilen er set i retning af stationeringen (vest mod øst)

LandSyd
LANDINSPEKTØRER


LandSyd I/S
Nordre Boulevard 93
6800 Varde
75 22 01 44
varde@landsyd.dk

Oksby Digelag

Oksby Digeanlæg

Station 2200

Opmålt Oktober 2014



Signaturforklaring:

Naturlig terræn

Trappe

Sti midte

Vej midte

Målestoksforhold 1:200/1:100 (horisontal/vertikal)

Profilen er set i retning af stationeringen (vest mod øst)

LandSyd
LANDINSPEKTØRER

LandSyd I/S
Nordre Boulevard 93
6800 Varde
75 22 01 44
verde@landsyd.dk


St. 2200

Oksby Digelag

Oksby Digeanlæg

Station 2300

Opmålt Oktober 2014



Signaturforklaring:

- Naturlig terræn
- Trappe
- Sti midte
- Vej midte

Målestoksforhold 1:200/1:100 (horisontal/vertikal)

Profilen er set i retning af stationeringen (vest mod øst)

LandSyd
LANDINSPEKTØRER

LandSyd I/S
Nordre Boulevard 93
6800 Varde
75 22 01 44
varde@landsyd.dk


St. 2300

Oksby Digelag

Oksby Digeanlæg

Station 2400

Opmålt Oktober 2014



Signaturforklaring:

- Naturlig terræn
- Trappe
- - - Sti midte
- Vej midte

Målestoksforhold 1:200/1:100 (horisontal/vertikal)

Profilen er set i retning af stationeringen (vest mod øst)

LandSyd
LANDINSPEKTØRER

LandSyd I/S
Nordre Boulevard 93
6800 Vardø
75 22 01 44
varde@landsyd.dk


St. 2400

Oksby Digelag

Oksby Digeanlæg

Station 2418 (Øster Hedevej)

Opmålt Oktober 2014



Signaturforklaring:

Naturlig terræn

Trappe

Sti midte

Vej midte

Målestoksforhold 1:200/1:100 (horisontal/vertikal)

Profilen er set i retning af stationeringen (vest mod øst)

LandSyd
LANDINSPEKTØRER

LandSyd I/S
Nordre Boulevard 93
6800 Varde
75 22 01 44
varde@landsyd.dk


St. 2418

Oksby Digelag

Oksby Digeanlæg

Station 2500

Opmålt Oktober 2014



Signaturforklaring:

Naturlig terræn

Trappe

Sti midte

Vej midte

Målestoksforhold 1:200/1:100 (horisontal/vertikal)

Profilen er set i retning af stationeringen (vest mod øst)

LandSyd
LANDINSPEKTØRER

LandSyd I/S
Nordre Boulevard 93
6800 Varde
75 22 01 44
varde@landsyd.dk


St. 2500

Oksby Digelag

Oksby Digeanlæg

Station 2600

Opmålt Oktober 2014



Signaturforklaring:

- Naturlig terræn
- Trappe
- Sti midte
- Vej midte

Målestoksforhold 1:200/1:100 (horisontal/vertikal)

Profilen er set i retning af stationeringen (vest mod øst)

LandSyd
LANDINSPEKTØRER

LandSyd I/S
Nordre Boulevard 93
6800 Varde
75 22 01 44
varde@landsyd.dk


St. 2600

Oksby Digelag

Oksby Digeanlæg

Station 2700

Opmålt Oktober 2014



Signaturforklaring:

- Naturlig terræn
- Trappe
- Sti midte
- Vej midte

Målestoksforhold 1:200/1:100 (horisontal/vertikal)

Profilen er set i retning af stationeringen (vest mod øst)

LandSyd I/S
Nordre Boulevard 93
6800 Varde
75 22 01 44
varde@landsyd.dk


St. 2700

Oksby Digelag

Oksby Digeanlæg

Station 2800

Opmålt Oktober 2014



Signaturforklaring:

— Naturlig terræn

— Trappe

--- Sti midte

— Vej midte

Målestoksforhold 1:200/1:100 (horisontal/vertikal)

Profilen er set i retning af stationeringen (vest mod øst)

LandSyd
LANDINSPEKTØRER

LandSyd I/S
Nordre Boulevard 93
6800 Varde
75 22 01 44
varde@landsyd.dk


St. 2800

Oksby Digelag

Oksby Digeanlæg

Station 2900

Opmålt Oktober 2014



Signaturforklaring:

Naturlig terræn

Trappe

Sti midte

Vej midte

Målestoksforhold 1:200/1:100 (horisontal/vertikal)

Profilen er set i retning af stationeringen (vest mod øst)

LandSyd
LANDINSPEKTØRER

LandSyd I/S
Nordre Boulevard 93
6800 Varde
75 22 01 44
varde@landsyd.dk


St. 2900

Oksby Digelag

Oksby Digeanlæg

Station 3000

Opmålt Oktober 2014



Signaturforklaring:

— Naturlig terræn

— Trappe

--- Sti midte

— Vej midte

Målestoksforhold 1:200/1:100 (horizontal/vertikal)

Profilen er set i retning af stationeringen (vest mod øst)

LandSyd
LANDINSPEKTØRER

LandSyd I/S
Nordre Boulevard 93
6800 Varde
75 22 01 44
varde@landsyd.dk


St. 3000

Oksby Digelag

Oksby Digeanlæg

Station 3100

Opmålt Oktober 2014



Signaturforklaring:

- Naturlig terræn
- Trappe
- Sti midte
- Vej midte

Målestoksforhold 1:200/1:100 (horisontal/vertikal)

Profilen er set i retning af stationeringen (vest mod øst)

LandSyd
 LANDINSPEKTØRER


LandSyd I/S
 Nordre Boulevard 93
 6800 Varde
 75 22 01 44
varde@landsyd.dk

Oksby Digelag

Oksby Digeanlæg

Station 3125 (Krogsande)

Opmålt Oktober 2014



Signaturforklaring:

Naturlig terræn

Trappe

Sti midte

Vej midte

Målestoksforhold 1:200/1:100 (horisontal/vertikal)

Profilen er set i retning af stationeringen (vest mod øst)

LandSyd I/S
 Nordre Boulevard 93
 6800 Varde
 75 22 01 44
varde@landsyd.dk